

## TXOSTENA / INFORME

| Erreferentzia / Referencia | Data / Fecha | Ordua / Hora |
|----------------------------|--------------|--------------|
| EBZ / NEU: 5078/26         | 23/01/26     | 13:30        |

| Ikuskaritza / Inspección | Patruilaren zk. / Nº de patrulla | Zk. Prof. / Nº. Prof. |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ABANDO                   | 9262                             | 1253-1617             |

| Gertakariaren lekua / Lugar del hecho | Gertakariaren deskribapena / Descripción del hecho |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C/ Lersundi 10                        | Valla de obra con riesgo de caída                  |

**Aipatutako agenteek hurrengoaren Las/os agentes citados informan que:**  
**berri ema-ten dute:**

En el día 23 de enero de 2026, a las 09:45 horas, la unidad 9262 fue requerida por el Centro de Mando y Control para acudir a calle Lersundi nº 10, frente al Colegio Cervantes, debido a que una valla metálica de cerramiento de una obra se encontraba suelta a consecuencia del viento, presentando riesgo de caída sobre la vía pública.

En el lugar se encontraba presente un varón el cual identificaron mediante su DNI físico quien indico cuál era la valla afectada y manifestó que, puesto que la obra llevaba tiempo paralizada y con la valla en mal estado, los vecinos habían interpuesto una denuncia con fecha 19 de noviembre de 2025, con número de referencia 2025RE131095.

Los agentes constataron que, debido al viento, la valla oscilaba de forma considerable, existiendo riesgo de caída. Así mismo, al tratarse de una estructura metálica, tenía aristas cortantes, por lo que suponía un peligro aún mayor para los viandantes, en especial para los estudiantes del colegio debido a que es una zona peatonal en la que los menores juegan.

Tras una inspección más detallada, los agentes se asomaron al interior de la obra y observaron que la valla se encontraba incorrectamente instalada, con enganches insuficientemente resistentes, con las vigas metálicas que sujetaban las placas incorrectamente ancladas al suelo, y encontrándose aseguradas de manera precaria mediante trozos de madera, los cuales, debido al paso del tiempo y a la humedad, presentaban un notable estado de deterioro.

Ante la situación descrita, se solicitó la intervención del Servicio de Bomberos, personándose en el lugar la unidad B-17 que procedieron a valorar el estado de la estructura. En un primer momento intentaron asegurar la valla y devolverla a su posición vertical, pero, puesto que la estructura general se encontraba en mal estado, decidiendo finalmente retirar la valla metálica. Para dicha intervención, se contó con el apoyo de la unidad S-1 de Bomberos.

Una vez retirada la valla de aluminio, se constató que la zona de obra se encuentra a un nivel inferior respecto a la vía pública, existiendo un desnivel aproximado de un metro y medio, lo que supone un riesgo añadido de caída. Además, en el interior de dicha zona se observaron barras metálicas punzantes, que incrementan de forma considerable el peligro de las personas en caso de acceso o caída accidental.



Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, la unidad actuante procedió a solicitar vallas adicionales para perimetrar la zona y así minimizar el riesgo de caída. Teniéndose especialmente en cuenta que es un lugar frecuentado por menores estudiantes del Colegio Cervantes, el cual utilizan dicho espacio para jugar.


Una vez recibidas las vallas mediante grúa, los actuantes procedieron a delimitar el paso por la acera, reforzando la señalización mediante la colocación de cinta policial para una mayor visibilidad. El espacio afectado correspondiente a la retirada de la valla de aluminio tiene una longitud aproximada de 20 metros lineales.

La actuación realizada tiene carácter de medida de seguridad provisional, quedando la zona debidamente señalizada y perimetrada, a la espera de que se adopten las medidas definitivas por parte de los responsables de la obra.



**A la llegada de los agentes la estructura se encontraba en este estado.**





**Al retirar el vallado se observa peligro de caída con riesgo elevado para los viandantes.**



**La zona queda provisionalmente perimetrada a la espera de que se adopten las medidas pertinentes.**

|             |                                    |                                                                                                                       |          |          |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Zk. Prof.   |                                    |                                                                                                                       |          |          |
| Nº Pro.     | 1253                               | 1617                                                                                                                  | Nº. Prof | Nº. Prof |
| <b>020B</b> | Firmado digitalmente por 020B1253  | SEUDONIMO - 020B1617 - UDALTZAINGOA POLICIA LOCAL (FIRMA)                                                             |          |          |
| <b>1253</b> | Fecha: 2026.01.25 17:00:35 +01'00' | Firmado digitalmente por SEUDONIMO - 020B1617 - UDALTZAINGOA POLICIA LOCAL (FIRMA) Fecha: 2026.01.25 16:55:47 +01'00' |          |          |

*Bilboko Udaltzaingoa  
Policía Municipal de Bilbao*