



## Asociación Plataforma Vecinal por un Abando Habitable

abandohabitable.org | info@abandohabitable.org

Al Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y al Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos

La Asociación Vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable con CIF: G95962197 y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Heros nº13 -2D 48009 Bilbao, **MANIFIESTA:**


Que en la parcela delimitada por las calles Lersundi, Heros y Barrainkua y señalada como el nº 2 de la calle Barrainkua, dentro del proyecto de demolición del edificio de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari sito en Barrainkua nº 2 autorizado por resolución de 29.03.2021, expediente municipal 2019-038154, se están llevando las obras de demolición y se están incumpliendo diversas medidas impuestas en la licencia de derribo. A las ya manifestadas en el escrito número de registro 2021-570920 el 26 de julio, y las pruebas documentales en vídeo presentadas el 2 de agosto con número de registro 2021-572951 en lo referente a que no se está regando como se debería. Aportamos nuevos vídeos que prueban que no se está regando como así decíamos en la denuncia inicial:

“En el punto 5 se dice que se “regará continuamente con aspersores en las zonas que se van a demoler antes y durante la demolición para reducir la emisión de polvo”. En el punto 15 se indica que “los materiales de fábrica y los escombros serán regados con la continuidad y forma necesarias a fin de evitar polvaredas”. (...) no se han utilizado aspersores o riegos en todo lo que lleva la obra de demolición. Si así fuera se verían a simple vista y cualquier inspector/a que visitara la obra podría ver estos aspersores o mangueras en funcionamiento. Esto resulta imposible porque no hay instalados tales mecanismos de riego en la obra”.

Aportamos vídeos de las obras de demolición donde se ve que:

- No se riegan nunca las zonas donde se está demoliendo ni cuando se mueven escombros.
- Se levantan nubes de polvo cuando se derriban tabiques y en la manipulación de los escombros en planta baja.

Los vídeos nuevos aportados son de los días 3, 4 y 5 de agosto de 2021. En concreto del día 4 de agosto mostramos el derribo de un tabique y la nube de polvo asociada sin medidas de riego:



Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=EiQpdmlSO6c>. En la imagen 4 de la licencia se ve la nube de polvo tras el derribo del tabique.

En otro vídeo del día 4 de agosto (<https://www.youtube.com/watch?v=QINDIWz5xpA&t=27938s>) se puede ver cómo se derriba trozo a trozo todo el peto de fachada de la planta 5 dejando caer libremente los escombros sin ningún tipo de medida de control de polvo (no se riega) ni de minoración de ruido, como así se obliga en el Estudio de Impacto acústico.

Todos los vídeos están disponibles en la sección de seguimiento de obras de nuestra web:

<https://abandohabitable.org/obras/>

**SOLICITA** que por presentado este escrito lo admita, y a virtud de las manifestaciones causadas y en ejercicio de las competencias que le asisten en el marco de lo establecido en los Capítulos IV y V del Título VI de la Ley 2/2006 con carácter irrenunciable, acuerde:

1º. Caso de que tales actos contrarios a las medidas establecidas en la licencia de derribo hayan sido incumplidos, como ha quedado demostrado, se adopte las medidas positivas necesarias de incoación del preceptivo expediente sancionador, con expresa notificación a esta parte de las que medidas y/o resoluciones que se adopten.

2º. En todo caso, ordenar la inmediata paralización de las obras en ejecución toda vez que se están ejecutando unas obras que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona y de la comunidad escolar del CEIP Cervantes.

En Bilbao, jueves 5 de agosto de 2021.

Asociación Vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable