

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao
Erakunde Jaukitzailearen I.F.Z./NIF Entidad Emisora: P4802400D
Heritarren Segurtasun Saila/Área de Seguridad Ciudadana
Babes Zibil eta Larrialdietako Zuzendaritza/Dirección de Protección
Civil y Emergencias
C/ Juan Carlos de Gortazar nº 3 - 2º (Edificio Protección Civil) 48003-
BILBAO. Tfno./Tfno.: 94 420.49.46 94420.49.45
e-mail: bomberos@bilbao.eus

JAKINARAZPEN INFORMATIZATUA
NOTIFICACIÓN INFORMATIZADA



NT480002550DDV00000009Z

**ACOC VECINAL PLATAFORMA POR
UN ABANDO HABITABLE Y SALUDABLE
OTRAS VIAS HEROS; 0013, 02, DH
48009 BILBAO**

Igorlea / Remitente:
Segurtasun Saila / Babes Zibileko Zuzendariordetza
Área de Seguridad / Subdirección de Protección Civil
Espediente / Expediente:
2026-033413
Agin zenbakia / Número de documento:
Parte 2026-00313
Eguna / Fecha:
2026/05/13
Gaia / Asunto:
Suhiltzaileen esku-hartzearen partearen kopia/Copia parte de
intervención de bomberos

**ASOCIACIÓN VECINAL PLATAFORMA POR
UN ABANDO HABITABLE Y SALUDABLE-k**
2026ko urtarrilaren 23an Suhiltzaile Zerbitzu honek
Lersundi kaleko 10. Zenbakian izandako jarduketari
buruz eskatutakoari dagokionez, Suhiltzaileen
Operazio Sailataleko Ofizial Burua honek, datuak eta
berme digitalak babesteari buruzko abenduaren 5eko
3/2018 Lege Organikoaren artikuluetan eta aplikatu
beharreko gainerako arauetan ezarritakoaren
arabera, uste du dokumentuetan behar bezala eta
behar bezala egiaztatu duela (eta hala jasota dago
erreferentziako espedientearen) babes zibileko udal-
zerbitzuak interesatuari jarduketa-partearen kopia
helarazteko duen interes legítimo:

En relación con lo solicitado por
**ASOCIACIÓN VECINAL PLATAFORMA POR
UN ABANDO HABITABLE Y SALUDABLE**
sobre la actuación de este Servicio de Bomberos
el día 23 de enero de 2026 y ocurrida en la calle
Lersundi nº10 esta Jefatura de la Subárea de
Operaciones de Bomberos, conforme a lo
establecido en el articulado de la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
y garantías digitales y demás normativa aplicable,
entiende que ha acreditado documentalmente de
manera adecuada y suficiente (y así consta en el
expediente de referencia), el interés legítimo que
concorre en su caso, para que se le dé traslado
de la copia del parte de actuación al interesado
por el servicio municipal de protección civil:

2026-00313 esku-hartzea

Data: 2026/01/23

Alarma ordua: 09:49

Iristeko ordua: 10:00

Itzultzeko ordua: 11:50

Kokapena: Lersundi kaleko 10. Zenbakian

Herria: Bilbo

Esku-hartze mota: Fatxadak eta teilatuak
saneatzea/berrikustea.

Erabilitako baliabideak: 5 suhiltzaile eta 2 ibilgailu
(B-17 eta S-1).

Zerbitzuak bertan: Udaltzaingoa.

Actuación nº2026-00313

Fecha: 23/01/2026

Hora de Alarma: 09:49

Hora de Llegada: 10:00

Hora de Regreso: 11:50

Situación: CI/ Lersundi nº10

Localidad: Bilbao

Tipo de intervención: Saneado/revisión de
fachadas y tejados.

Recursos utilizados: 5 bomberos y 2 vehículos
(B-17 y S-1).

Servicios presentes: Policía Municipal.

Orrialdea / Página 1 de 2

Url De Verificación	https://www.bilbao.eus/aytoonline/verificacion-documentos?csv=IXkXzf5uPSswM2VrYwvz7w%3D%3D		
Firmado Por	Zuzendariordea Subdirector/a - Iratxe Azcoitia Ramsden	Estado	Fecha y hora
	Ibone Elorriaga Zorroza	Firmado	12/06/2026 14:18:25
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	Firmado	11/06/2026 09:15:44

AZGAZKI TXOSTENA

EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO



Url De Verificación	https://www.bilbao.eus/aytoonline/verificacion-documentos?csv=IXkXzf5uPSswM2VrYwvz7w%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Zuzendariordea Subdirector/a - Iratxe Azcoitia Ramsden	Firmado	12/06/2026 14:18:25
Normativa	Ibone Elorriaga Zorrozuza	Firmado	11/06/2026 09:15:44
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



Url De Verificación	https://www.bilbao.eus/aytoonline/verificacion-documentos?csv=IXkXzf5uPSswM2VrYwvz7w%3D%3D	Estado	Fecha
Firmado Por	Zuzendariordea Subdirector/a - Iratxe Azcoitia Ramsden	Firmado	12/06/2026
Normativa	Ibone Elorriaga Zorrozu	Firmado	11/06/2026

(B584 txostena):

IRITSIERAKO EGOERAREN DESKRIBAPENA

Hesi batzuk aurkitu ditugu espaloira erortzeko zorian. Haize-boladekin arriskua areagotu egiten da. Hurbileko ikastetxea.

IRITSIERAKO EGOERAREN DESKRIBAPENA

Berriro finkatzeko aukera aztertu da. Ezinezkoa da, egungo materiala hondatzen delako eta kontserbatu ez direlako. Hondatutako hesi guztiak desmuntatzea eta obra berean uztea erabaki da. Bestalde, udaltzainekin plastikozko hesi batzuk kudeatzen dira lekua BEHIN-BEHINEAN hesituta uzteko. Mari Carmen heldu da, Bilboko Udaleko Hirigintza Saileko herri-lanen ikuskatzailea, eta adierazi du orubearen jabe den gotzaindegiarekin harremanetan jartzen ari dela konpontzeko. Gotzaindegiaren kontaktua: Jose Miguel. Esan du kosta egiten zaiela deia onartzea. Interbentzioaren aurreko eta ondorengo argazkiak erantsi dira.

Dagozkion ondorioetarako jasota gera dadin.

Bilbo, 2026ko maiatzaren 13an.

Sinadura elektronikoa:
Babes Zibileko Zuzendariordea
Suhiltzaileen Ikuskaria



(Informe de B584):

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN A LA LLEGADA

Nos encontramos unas vallas de obra a punto de caer sobre la acera. Con las ráfagas de viento se pronuncia el riesgo. Colegio cercano.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Se procede a estudiar la posibilidad de volver a fijarlas. Es imposible por el deterioro del material actual, y la falta de conservación de estas. Se decide desmontar todas las vallas deterioradas, y dejarlas en la misma obra. Por otro lado, se gestiona con policía municipal unas vallas de plástico para dejar el sitio PROVISIONALMENTE vallado. Llega Mari Carmen, inspectora de obras públicas del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, e indica que está contactando con el obispado propietario del solar que acuda a solucionarlo. Contacto del Obispado: Jose Miguel. Comenta que cuesta que acepten la llamada. Se adjuntan fotos, del antes durante y después de la intervención.

Para que conste a los efectos oportunos.

Bilbao, a 13 de mayo de 2026.

Firmado electrónicamente por:
La Subdirectora de Protección Civil
La Inspectora de bomberas/os

Url De Verificación	https://www.bilbao.eus/aytoonline/verificacion-documentos?csv=IXkXzf5uPSswM2VrYwvz7w%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Zuzendariordea Subdirector/a - Iratxe Azcoitia Ramsden	Firmado	12/06/2026 14:18:25
	Ibone Elorriaga Zorrozuza	Firmado	11/06/2026 09:15:44
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		